



严诚实业(集团)有限公司

Yan-cheng Enterprise (Group) Co.,LTD

地址：上海市九亭镇松江高科技园区沧泾路 398 号 8 号厂房 电话：021-51870116 传真：021-37775977

关于清洁滚轮机的保养提示

首先感谢使用严诚公司产品。

清洁滚轮机的保养，特作补充和提示（说明书中已有此说明）：

- 1、机器的滚轮分两种：与产品接触滚轮为除尘滚；强粘性粗滚轮为集尘滚。集尘滚的粘性和吸附性强于除尘滚
- 2、集尘滚的保养与擦拭：机器处于长停机时，应将集尘滚与除尘滚分开放置，避免滚轮发生粘连。擦拭时提出集尘滚，用无尘布沾用“TC-31”溶剂（非本公司提供或指定的擦拭试剂而引起胶辊老化、粘性降低等，本公司不提更换供服务），从胶滚的一端依次擦拭到另一端，不可以中途来回擦拭，（严禁浸泡），擦拭的结果为没有黑色物质为合格。用“正己烷”溶剂擦拭胶滚有利于保持胶滚的粘性，擦拭的频率示过产品的数量和车间的环境（由于胶滚的材质特性能吸附细小微尘，如果车间的环境不好，即使机器不使用胶滚也会粘上微尘），一般情况下 2-3 小时擦拭一次。
- 3、除尘滚轮的清洁与保养：机器处于长停机时，应将两层除尘滚分开放置，避免滚轮发生粘连。低速开动机器，擦拭的方法与集尘滚一样（此时的静电消除器开关处于关闭状态，否则容易引起打火的现象），要小心无尘布和手指卷进机器。擦拭的频率为集尘滚的 1/5，擦拭的结果为没有黑色物质为合格。
- 4、高压静电消除器的维护：静电消除器的作用主要是释放正负电子以消除产品上的静电。在使用过程中由于是高压挤压电弧放电的方式，放电针会将周围空气中的物质炭化并吸附在放电针的尖端。清洁放电针上的碳黑用无尘布沾用“酒精”溶剂擦拭，擦拭频率为一星期一次。请注意：擦拭是请将电源断开，并小心刺手。
- 5、机器滚动轴承的保养：请适时加入润滑油，减小机器摩擦损耗。

如有疑问或不清楚，欢迎来电！

严诚实业（集团）有限公司

工程技术部